

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 09 de 2021

REUNIÓN: jueves 18 de marzo de 2021  
LUGAR: Modo Virtual  
HORA: 8:30 A.M. – 10:30 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	Presidente	IDU-DTAI	3386660	3118196906
Daniel Ramírez	Delegado	IDU-DTAI		
Martha Helena Silva Morales	Delegada	SDM	3649400 ext.7218	
Humberto Ramírez	Delegado	UMV		3102813176
Gonzalo Cruz	Secretario	SDP	3358000	
Onisalba Segura	Delegada	IDU	3386660	
Jackeline Friede	Delegada	SECRETARIA DE GOBIERNO		
Camilo Andrés Poveda	Invitado	FDL ALCALDÍA DE SUBA		
Rubén Darío Díaz	Invitado	FDL ALCALDÍA DE SUBA		3213333186
Paola León	Invitada	FDL ALCALDÍA DE BARRIOS UNIDOS		
Luis Enrique Gómez	Delegado	MOVISTAR		3175733906
Wilson Porras	Delegado	EAAB ZONA 2	3477261	3164868362
Luis Francisco Rodríguez	Delegado	EAAB ZONA 3	3447361	3017810991
Juan Carlos López	Delegado	EAAB ZONA 4		3118473304
José Ricardo Velasco Pinzón	Delegado	CLARO		3203476701
Nubia Riaño Abril	Delegada	RED MATRIZ EAAB		3142629718
German García	Delegado	ENELCODENSA	6016060	3012773515
Carmen Rocío López	Delegada	ETB		3057001932
Mario Alejandro Insuasty	Delegado	VANTI GAS NATURAL		3164629137

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.  
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES  
INTERVENCIONES

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1 INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

1. Jackeline Friede

- Para EnelCodensa consulta que si para iniciar obras en el espacio público, la Empresa verifica el estado de sus redes, como lo hacen las otras empresas que además, prestan el acompañamiento necesario. German García manifiesta que juzga correcto ese que hacer de las otras empresas, pero es directriz de EnelCodensa no adelantar este ítem. Gonzalo Cruz propone un acercamiento escalado a nivel de jefes entre Secretaría de

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

Gobierno, IDU y la propia Empresa. German García considera que la persona de EnelCodensa debería ser el Gerente. Álvaro Reinoso iniciará gestión.

### 3.2.2 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA DE SUBA

#### 1. Camilo Andrés Poveda.

- Informa sobre ejecución contratos mantenimiento, rehabilitación y construcción de malla vial. Contrato 345 de estudios y diseños. Desde allí se radicó desde el mes de diciembre a las ESPS solicitud de acompañamiento, pero aún no hay respuesta. La EAAB zona 1 ha tenido hasta el momento al ingeniero Oscar Moreno asesorando la consultoría, al igual con ETB la actividad ya está adelantada.
- El contrato de Malla Vial se adjudicó el 28 de diciembre se inicia próximamente con 47 segmentos viales. En parques se tienen dos contratos, uno de diseño y construcción del parque Campanella, que se desarrollará en tres fases. Se presenta un problema de alumbrado público faltan luminarias de una zona de parque y no se tienen recursos. German García de EnelCodensa expresa que es tema de competencia del área de Alumbrado Público; en el chat colocará el contacto. [apspervisorcobt@enel.com](mailto:apspervisorcobt@enel.com) y/o [mantenimiento.ap@enel.com](mailto:mantenimiento.ap@enel.com)

### 3.2.3 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA DE BARRIOS UNIDOS

#### 1. Paola León.

- Informa contrato 241/19 en carrera 60 entre calles 63 y 72 con cuatro frentes de obra, presencia de muchos huecos pide al IDU realizar acciones de movilidad.
- Para EAAB, en calle 71 entre carreras 19 y 20 adelantaron reparaciones de redes y no han recuperado. Pide agilidad para este arreglo.
- Contrato 262/20 para Jardines se realizó visita en febrero y se inician labores el 23 de marzo.
- Contrato 264/20 para parques, se trabajará en 14 parques de bolsillo que ya tienen el aval del IDRD, la interventoría aprobó hojas de vida y el FDL las evalúa. Se gestiona acta de inicio.

### 3.2.4 INTERVENCIÓN DEL IDU

#### 1. Álvaro Reinoso.

- Solicitud del Secretario de Movilidad. En calle 6 abajo de la avenida Caracas se realizó un cruce de calzada. Se necesita revisión por parte de las ESPs para conocer responsable que actúe y recupere.
- Intervención de la EAAB en carrera 78 entre calles 7D y 7C barrio Castilla, dejó cruce de calzada en alto estado de deterioro. Pide colaboración.

#### 2. Onisalba Segura.

- Solicitud reposición de tapas en mal estado EnelCodensa, en avenida 9 frente a placa 127A-06 y avenida carrera 9 por calle 143 en esquina noroccidental. German García aclara que frente a placa 127A-06, se encuentra en buen estado, por lo que pidió se verifique al otro costado. La de carrera 9 por calle 143 no es faltante, es deterioro y ya cuenta con presupuesto.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Contrato 1387 transversal 7E entre calles 105A Sur y 106A Sur, escape de aguas residuales. Juan Carlos López manifiesta que el ingeniero Miguel Casallas estaba de vacaciones, que es una red de alcantarillado que debe trasladarse a zona de calzada, pero no hay presupuesto. La SDA debe requerir al Matadero, así que por el momento no se puede entrar y actuar. Onisalva Segura pide se remita oficialmente esta comunicación.
- Para EAAB Zona 1, carrera 9 por calle 152 calzada oriental reporta estructura de pozo en mal estado, remite registro fotográfico al chat.
- Para EAAB se reporta daño en la Calle 147 por Carrera 9, al parecer se presenta filtraciones en pozos de esa ESP (registro fotográfico en chat). Se solicita verificar y acciones a que haya lugar.
- Para Vanti, el 10 de marzo se envió correo con el tema de afectación del espacio público vías intervenidas contrato 1387/17, contratista Meyan S.A.
- Recomienda delegados requeridos mediante oficio, para contrato 1699/20 a Claro S.A., mediante radicado 20213660166981, Movistar ya atendido y EAAB 20213660144521.
- Contrato 1691/20, pide a la ETB agilizar el recorrido de verificación de vías intervenidas, contrato a punto de finalizar son 12 recorridos y se han hecho únicamente tres.
- Solicitud de delegados a Claro y Movistar para el contrato IDU 1626/20, así: Claro 20213660232091 y Movistar 20213660232081.

### 3.2.5 INTERVENCIÓN DE LA UMV

#### 1. Humberto Ramírez.

- Requerimiento en el chat, intervención de ETB en avenida Primero de Mayo, traslado de redes para proyecto Metro, por lluvia fue imposible terminar, pero comunica que esta noche se hace la recuperación.
- Coordinación obras en barrio Centenario por calle 106, reservada por EnelCodensa, señala que Pablo Muñoz no ha dado aún respuesta.
- Avenida Esperanza por carrera 72 pozo de la EAAB en mal estado, remite foto al chat. La Unidad va a realizar acciones de movilidad con material bituminoso reciclado, mezclado en frío, requiere conocer si con este pozo se puede proceder.
- Remitido por IDIGER, avenida Primero de Mayo por 52 y 52C, cruce de la ETB recuperaron con material granular que la época de lluvia arrastra. Pide se busque dejarlo en condiciones de poderse transitar.
- Se realizó visita técnica por parte de profesionales de la Gerencia de Intervención el 15 de marzo, a la carrera 129 entre calle 142 D y calle 143 (Malla Vial Local), CIV 11002353, localidad de Suba. La vía peatonal con superficie en adoquín presenta falla y socavación aparentemente generada por las lluvias. Pide a la EAAB actuar.

### 3.2.6 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

#### 1. Luis Enrique Gómez.

- Tema diagonal 50 Sur entre carrera 5 I y transversal 5J, detrás de la Picota al oriente del río Tunjuelito. Realiza presentación del sector de la 49A Sur por carrera 5B donde se requiere, la reubicación provisional de una postería soporte de la red aérea. Pregunta

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

a IDU y a SDP por permiso. Gonzalo Cruz representante de la SDP, indica que la Secretaría de Planeación no expide permiso para instalación postes, hace referencia al artículo 185 del Decreto Distrital 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial, el cual prohíbe la instalación de postera nueva. Dado que es postera existente y que en abril una vez se recupere la cercha se normaliza el tema, es responsabilidad de la Empresa adelantar las maniobras necesarias y el control de su actuación, teniendo en cuenta la seguridad de la comunidad. Álvaro Reinoso aclara que la licencia de excavación que tiene la Empresa le ampara para toda la ciudad de Bogotá.

### 3.2.7 INTERVENCIÓN DE LA ETB

#### 1. Carmen Rocío López

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, no hay gente trabajando en el día pide revisar si está suspendido. Álvaro Reinoso manifiesta que el contratista es “Consortio Hidráulico”, laboran en el colector CAN frente al parque Simón Bolívar, andén costado norte las obras están suspendidas, la tubería se desestabilizó es tubo de 60” a 4 metros de profundidad y se debe relocalizar. Se están consiguiendo recursos. Se recomienda realizar arreglo temporal.
- Caso carrera 4 entre 11 y 12 manifiesta que la cámara es de tipología antigua es más pequeña y no hay espacio para EnelCodensa, pide sellamiento de ductos y recuperación cámara.
- Para EAAB Zona 1 carrera 86A por diagonal 129B. Afectación cámara de ETB con alto riesgo de accidentabilidad. Requiere recuperación de la cámara afectada por obras de mantenimiento de la EAAB que han dejado en alto riesgo la cámara y la red.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27).
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. German García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.

### 3.2.8 INTERVENCIÓN DE LA SDM

#### 1. Martha Helena Silva.

- Sandra Giraldo del área de Semaforización pide se le contacte por parte de Vanti, para el tema de las perforaciones dirigidas, requiere se le escriba para coordinar al respecto.

Ingeniero. Álvaro Reinoso Guerra  
Presidente

Arquitecto. Gonzalo Cruz Marín  
Secretaría Técnica

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111