



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 984**

REUNIÓN: jueves 19 de septiembre de 2019
LUGAR: 7° piso –Sala de Juntas UMV
HORA: 8:30 a.m. – 10:40 a.m.
ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Humberto Ramírez	UMV		3102813176
Onisalba Segura	IDU - DTM	3386660	3125872337
Jorge Medina	UMV		3124843948
Gonzalo Cruz	SDP	3358000	
Carlos Andrés Suárez	SDM	3649400 ext. 7608	3006197902
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR		3175733906
German García	ENEL CODENSA		3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304
Luis Francisco Rodríguez	EAAB ZONA 3		3175733906
Javier Patiño	EAAB ZONA 5	3447874	

Orden del Día

- 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
- 2. SESION DE INTERVENCIONES**

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.

- En avenida calle 170 por carrera 56, solicitud ciudadana por poste de Codensa en bocacalle de la carrera 56, pide sea retirado.
- Poste de ETB en transversal 35 frente a final de placa 38B-45 Sur en zona de antejardín del predio. Pide a la Empresa actuar.

2. Onisalba Segura

- Reitera solicitud de Paz y salvo para todas las ESP (Claro-Codensa- Movistar, Tigo-Une contrato 1558/17, primera solicitud fue realizada el 9 de mayo de 2019. La EAAB zona 5 ya resolvió. Entrega reiteración de solicitud.
- Contrato 1387/17 para Codensa y ETB, requerimiento de paz y salvo. Carmen Rocío López indica que no se ha realizado el traslado de poste porque se hace a través del área de diseño y no hay respuesta. Germán García explica que pasó el caso a la Unidad Operativa y desde allí se dijo que no se expide paz y salvo. Pide que IDU envíe oficio para dar respuesta.
- Informa que tema barrio La Esmeralda se cierra.
- Consulta a EAAB zona 2 por contrato 1116/17 por acta de activos. Juan Carlos López informa que José Eduardo González ya firmó.
- Pregunta por caso avenida Boyacá entre diagonal 68A y 68A Bis por 82 Bis Sur, se requería conocer responsable. Álvaro Reinoso informa que ya fue socializado y no se detectó el causante del daño.
- Carrera 7 por calle 59 afectación de pozo en calzada en zona central pide se haga revisión por parte de la EAAB.

2.2 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Juan Carlos López.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

- Reitera tema de Gas Natural transversal 24 Bis por 39A red de gas que atraviesa domiciliaria de la EAAB.
- Rejilla sumidero en carrera 10 por calle 30 en estación San Diego costados sur y norte, son tres rejillas, indica que anoche se revisó y ya quedó solucionado.

2. Javier Patiño.

- Recuerda a German García representante de Enel la visita a los barrios Bosa, Olarte y La Independencia. German García señala que se hará en la primera o segunda semana de octubre, una vez se confirme dará aviso.
- Para Secretaría de Gobierno sumideros en avenida Boyacá entre calle 13 y Primero de Mayo en ambos sentidos, levantan la tapa le quitan el concreto y se llevan los hierros, se debe efectuar el control policivo correspondiente. Álvaro Reinoso manifiesta que hay que tener en cuenta que el IDU realizó mantenimiento en la avenida Boyacá y culparán al Instituto de la falta de instalación de los mismos. Se comunicará a la Alcaldía local.
- Para Movistar, presupuesto y ejecución de cámara que se encuentra sobre redes de la EAAB en diagonal 65A Sur por carrera 81. Movistar cambiará la cámara por una más pequeña. Luis Enrique Gómez indica que se inició ya gestión.

2.3 INTERVENCIÓN DE CODENSA

1. German García.

- Reitera tema de Decretos 531 de 2010 y 383 de 2008 de la SDA que faculta a Codensa para realizar poda de árboles en situaciones particulares de interferencia de redes.

2.4 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López.

- Informa que actualmente se adelanta con Oscar Moreno de la zona 1a labor de terreno en trabajos de revisión.
- Para EAAB en carrera 69 frente a final de placa 19A-11, tema subido al chat donde se ve registro fotográfico de desagüe de baño en cámara
- Para Gas Natural en carrera 68B por calle 24A costado oriental pasa mangueras por cámara de ETB. Entrega informe. Miguel Ángel González aclara que esta desgasificada, se solucionará.
- Para Codensa, en la transversal 50 por calle 76Sur poste de ETB fue retirado y pusieron uno de Codensa. Se requiere reunión con Codensa.
- Pide sobre respuesta de oficio de la SDP tema legalizado, que se debe adelantar ahora. Gonzalo Cruz aclara que en el momento es labor de la alcaldía local por tratarse de una acción policiva de control urbano.
- ZONA 3: en calle 23 No. 103-10, se encuentra tema cámara de ETB con filtración de agua potable, situación que impide impermeabilización. Entrega documento. A la fecha está pendiente.
- ZONA 3: Calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- Cámara con paredes derrumbadas carrera 19 C No. 85-44, carrera 29 por calle 79. A la fecha está pendiente sin solución.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración.

2.5 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez

- Filtración de agua en calle 56 Sur por 3B zona 4, aún no hay respuesta.
- Para Codensa, obras POT subterranización en avenida carrera 50 por diagonal 5B Bis hay poste Movistar que soltaron rienda y quedó inestable. Pide a Codensa si asume la reparación o lo hace Movistar y pasa la cuenta de cobro

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Arq. Gonzalo Cruz Marín
Secretario Técnico

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**