

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017

22 AGO. 2017

“Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017, se adopta el Plano No.5/1 denominado Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial y el Anexo No.1 Cartera de Coordenadas”.

EL SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACIÓN

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confieren el literal n) del artículo 4º del Decreto Distrital 016 de 2013, el artículo 223 del Decreto Distrital 088 de 2017, y,

CONSIDERANDO:

Que el inciso primero del artículo 44 del Decreto 190 de 2004 señala que *“Los instrumentos de planeamiento urbanístico constituyen procesos técnicos que, mediante actos expedidos por las autoridades competentes, contienen decisiones administrativas para desarrollar y complementar el Plan de Ordenamiento Territorial. Deberán incluir, además, los mecanismos efectivos de distribución equitativa de cargas y beneficios, en los términos señalados en el capítulo anterior.”*

Que el numeral 2 del artículo 44 del citado Decreto, señala que los Planes de Ordenamiento Zonal son instrumentos de planeamiento de segundo nivel, que sobre territorios determinados precisan y ajustan de manera específica las condiciones del ordenamiento de los mismos.

Que mediante el Decreto Distrital 088 de 2017 se establecieron las normas para el ámbito de aplicación del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte “Ciudad Lagos de Torca”.

Que los artículos 39 y 40 del Decreto Distrital 088 de 2017 contienen la denominación y los tipos de vías que conforman la malla vial arterial principal y complementaria existente y proyectada dentro del ámbito de aplicación del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte “Ciudad Lagos de Torca”.

Que el Plano No. 5 denominado *“Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”* que hace parte de la cartografía oficial del Decreto Distrital 088 de 2017, contiene el trazado y la sección de las vías que conforman la malla vial arterial del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte “Ciudad Lagos de Torca”.

Que el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte “Ciudad Lagos de Torca” limita por el costado occidental con la Unidad de Planeamiento Rural –UPR Zona Norte, adoptada por medio del Decreto Distrital 435 de 2015.

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419

DE 2017

Hoja No. 2 de 5

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017, se adopta el Plano No. 5/1 denominado Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial y el Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas”

Que el numeral 1 del artículo 21 del Decreto Distrital 435 de 2015, indicó la denominación y los tipos de vías principales rurales, algunas de las cuales empatan con el sistema vial arterial de las áreas urbanas de la ciudad y del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte “Ciudad Lagos de Torca”.

Que en el Plano No. 5 denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial” del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte “Ciudad Lagos de Torca”, el tipo y el perfil de las vías arteriales rurales que quedó graficado no coinciden con el tipo y el perfil de las vías de la malla vial arterial rural contenidos en los planos de la Unidad de Planeamiento Rural –UPR Zona Norte.

Que mediante la Resolución 847 de 1995 expedida el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (Hoy Secretaría Distrital de Planeación), se aprobó la Urbanización Hacienda San Simón y se adoptaron los Planos Urbanísticos Nos. CU4 S595/4-13 y CU4 S 595/4-14.

Que el trazado de la Avenida Boyacá entre la Avenida Guaymaral y la Avenida Longitudinal de Occidente señalado en el Plano No. 5 denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial” del Decreto Distrital 088 de 2017 no se encuentra acorde con los espacios públicos y privados definidos en los planos de la Urbanización Hacienda San Simón, con lo cual se afectan unidades privadas al interior de la misma.

Que mediante Resoluciones 69 de septiembre 13 de 1979, 186 de 13 de diciembre de 1982, 31 de febrero 6 de 1985 y 1523 de 8 de noviembre de 1993 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (Hoy Secretaría Distrital de Planeación), se aprobó la Urbanización Marantá en la Localidad de Usaquén y se adoptaron los Planos Urbanísticos Nos. U 205/4-7 y U 205/4-8.

Que como consecuencia de la ejecución de la Urbanización Marantá se individualizó un área de 8.994,20 m2 correspondiente a la reserva vial de la Avenida Tibabita mediante Escritura Pública No. 1967 del 24 de mayo de 1999 otorgada en la Notaría 42 del Círculo de Bogotá D.C., a la cual se le asignó el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50N-20330740 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte.

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017

Hoja No. 3 de 5

Continuación de la resolución: *“Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017, se adopta el Plano No. 5/1 denominado Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial y el Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas”*

Que en el Plano No. 5 del Decreto 088 de 2017 denominado *“Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”* se estableció un trazado vial de la Avenida Tibabita entre la Avenida Santa Bárbara y la Avenida Los Libertadores que no corresponde con el área individualizada para la reserva vial de la misma vía aprobada en las licencias urbanísticas de la urbanización Marantá.

Que el artículo 223 del Decreto Distrital 088 de 2017 dispuso que *“(…) Los ajustes correspondientes a imprecisiones o actualizaciones de los planos que se adoptan con el presente decreto, se efectuarán por resolución expedida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP y se incorporarán al sistema oficial de información geográfica de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP o el que se defina para tales efectos (…)”*

Que conforme a lo anterior, es necesario precisar el Plano No. 5 *“Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”* del Decreto Distrital 088 de 2017 en los siguientes aspectos: i) Ajustar el tipo y perfil de la malla vial rural de conformidad con lo señalado en el Plano No. 4 de la Unidad de Planeamiento Rural del Norte denominado *“Estructura Funcional y de Servicios”*, y su empate con la malla vial arterial del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte – *“Ciudad Lagos de Torca”*; ii) Ajustar el trazado de la Avenida Boyacá entre la Avenida Guaymaral y la Avenida Longitudinal de Occidente de conformidad con los Planos Urbanísticos Nos. CU4 S595/4-13 y CU4 S 595/4-14 de la Urbanización Hacienda San Simón adoptados mediante la Resolución 847 de 1995 expedida por esta Secretaría; y iii) Ajustar el trazado vial de la Avenida Tibabita entre la Avenida Santa Bárbara y la Avenida Los Libertadores al trazado definido en los Planos Urbanísticos Nos. U 205/4-7 y U 205/4-8 de las Resoluciones 69 del 13 de septiembre de 1979, 186 del 13 de diciembre de 1982, 31 del 6 de febrero de 1985 y 1523 del 8 de noviembre de 1993 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (Hoy Secretaría Distrital de Planeación) mediante el cual se aprobó la Urbanización Marantá.

Que de conformidad con lo expuesto, y según lo previsto en el artículo 223 del Decreto Distrital 088 de 2017, es procedente corregir estas imprecisiones en el Plano No. 5 *“Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”*.

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419

DE 2017

Hoja No. 4 de 5

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017, se adopta el Plano No. 5/1 denominado Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial y el Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas”

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1. Corregir las imprecisiones cartográficas contenidas en el Plano No. 5 denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial” del Decreto Distrital 088 de 2017 en lo relacionado con: i) La conexión en entre la malla vial arterial del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte “Ciudad Lagos de Torca” y la malla vial arterial rural de la Unidad de Planeamiento Rural – UPR Zona Norte; ii) El trazado de la Avenida Boyacá entre la Avenida Guaymaral y la Avenida Longitudinal de Occidente; y iii) La zona de reserva de la Avenida Tibabita entre la Avenida Santa Bárbara y la Avenida Los Libertadores.

Artículo 2. Adoptar el Plano Anexo No. 5/1 denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”, el cual reemplaza en su integridad el Plano No. 5 denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial” del Decreto Distrital 088 de 2017.

Parágrafo 1. La corrección cartográfica que se efectúa por medio del Plano No. 5/1 denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”, se concreta en las coordenadas que se encuentran contenidas en el Anexo No. 1 “Cartera de Coordenadas” el cual hace parte integral de la presente Resolución.

Parágrafo 2. Estas coordenadas reemplazan en lo pertinente las determinadas en el Anexo No. 2 “Cartera de Coordenadas” del Decreto Distrital 088 de 2017.

Artículo 3. Ordenar a la Dirección de Información, Cartografía y Estadística que de manera inmediata anote la corrección a la que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución en el formato físico del Plano No. 5 del Decreto Distrital 088 de 2017 denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial” e incorporarla en la Base de Datos Geográfica Corporativa de la Secretaría Distrital de Planeación.

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 5 de 5

Continuación de la resolución: "Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017, se adopta el Plano No. 5/1 denominado Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial y el Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas"

Artículo 4. Enviar copia de la presente Resolución a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 446 del Decreto Distrital 190 de 2004.

Artículo 5. Comunicar la presente Resolución al Instituto de Desarrollo Urbano, para lo relacionado con su competencia.

Artículo 6. La presente Resolución rige a partir del día de su publicación en la Gaceta de Urbanismo y Construcción de Obra, de conformidad con el artículo 462 del Decreto Distrital 190 de 2004.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 22 AGO. 2017

Dado en Bogotá D.C., a los

ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
Secretario Distrital de Planeación

Revisión Técnica: Mauricio Enrique Acosta Pinilla - Subsecretario de Planeación Territorial
Antonio José Avendaño Arosemena - Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos
Eduardo Nates Morón - Director de Vías, Transporte y Servicios Públicos
Luisa Cristina Burbano Guzmán - Directora de Información, Cartografía y Estadística
Revisión Jurídica: Camilo Cardona Casis - Subsecretario Jurídico
Miguel Henao Henao - Director de Análisis y Conceptos Jurídicos
Hernán Javier Rodríguez Cervantes - Profesional Especializado de la Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos
Proyectó: Rocío Andrea Guarín - Abogada Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos
Nelson Humberto Gamboa - Ing. Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017

“Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017, se adopta el Plano No.5/1 denominado Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial y el Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Boyacá	V-1	11399	102003,294	120194,524
Avenida Boyacá	V-1	11400	101999,122	120187,034
Avenida Boyacá	V-1	11401	101958,143	120113,467
Avenida Boyacá	V-1	11402	101955,898	120109,721
Avenida Boyacá	V-1	11403	101953,420	120106,124
Avenida Boyacá	V-1	11404	101879,877	120006,279
Avenida Boyacá	V-1	11405	101857,239	119964,049
Avenida Boyacá	V-1	11406	101846,669	119935,222
Avenida Boyacá	V-1	11407	101841,878	119914,141
Avenida Boyacá	V-1	11408	101839,906	119889,497
Avenida Boyacá	V-1	11409	101840,959	119862,116
Avenida Boyacá	V-1	11410	101843,053	119839,085
Avenida Boyacá	V-1	11411	101849,425	119806,162
Avenida Boyacá	V-1	11412	101863,863	119756,186
Avenida Boyacá	V-1	11413	101893,833	119672,040
Avenida Boyacá	V-1	11414	101917,546	119605,417
Avenida Boyacá	V-1	11415	101940,350	119561,222
Avenida Boyacá	V-1	11416	101942,440	119557,171
Avenida Boyacá	V-1	11417	101942,685	119556,783
Avenida Boyacá	V-1	11418	101944,351	119554,898
Avenida Boyacá	V-1	11419	101946,294	119553,300
Avenida Boyacá	V-1	11420	101948,467	119552,032
Avenida Boyacá	V-1	11421	101957,863	119548,140
Avenida Boyacá	V-1	11422	102012,495	119525,514
Avenida Boyacá	V-1	11423	102003,741	119496,801
Avenida Boyacá	V-1	11424	101991,950	119497,589
Avenida Boyacá	V-1	11425	101989,364	119497,495
Avenida Boyacá	V-1	11426	101986,826	119496,987
Avenida Boyacá	V-1	11427	101984,402	119496,078
Avenida Boyacá	V-1	11428	101982,157	119494,790

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 2 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada X</u>	<u>Coordenada Y</u>
Avenida Boyacá	V-1	11429	101980,148	119493,158
Avenida Boyacá	V-1	11430	101978,428	119491,224
Avenida Boyacá	V-1	11431	101977,041	119489,039
Avenida Boyacá	V-1	11432	101976,024	119486,658
Avenida Boyacá	V-1	11433	101975,402	119484,146
Avenida Boyacá	V-1	11434	101975,194	119481,566
Avenida Boyacá	V-1	11435	101975,411	119478,932
Avenida Boyacá	V-1	11436	101976,057	119476,377
Avenida Boyacá	V-1	11437	102044,300	119303,761
Avenida Boyacá	V-1	11438	102061,085	119247,491
Avenida Boyacá	V-1	11439	102065,848	119228,441
Avenida Boyacá	V-1	11440	102070,183	119220,596
Avenida Boyacá	V-1	11441	102075,474	119212,526
Avenida Boyacá	V-1	11442	102085,198	119199,098
Avenida Boyacá	V-1	11443	102095,366	119186,335
Avenida Boyacá	V-1	11444	102092,907	119183,011
Avenida Boyacá	V-1	11445	102071,563	119154,153
Avenida Boyacá	V-1	11446	102070,322	119152,474
Avenida Boyacá	V-1	11447	102064,176	119144,165
Avenida Boyacá	V-1	11448	102058,883	119147,867
Avenida Boyacá	V-1	11449	102058,056	119148,520
Avenida Boyacá	V-1	11450	102057,136	119149,032
Avenida Boyacá	V-1	11451	102056,146	119149,392
Avenida Boyacá	V-1	11452	102055,111	119149,589
Avenida Boyacá	V-1	11453	102054,059	119149,619
Avenida Boyacá	V-1	11454	102053,014	119149,481
Avenida Boyacá	V-1	11455	102034,752	119163,206
Avenida Boyacá	V-1	11456	101997,699	119189,543
Avenida Boyacá	V-1	11457	101990,405	119194,921
Avenida Boyacá	V-1	11458	101991,494	119208,747

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 3 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Boyacá	V-1	11459	101992,362	119219,766
Avenida Boyacá	V-1	11460	101991,594	119229,510
Avenida Boyacá	V-1	11461	101990,538	119237,440
Avenida Boyacá	V-1	11462	101989,284	119245,341
Avenida Boyacá	V-1	11463	101987,722	119252,772
Avenida Boyacá	V-1	11464	101985,694	119260,930
Avenida Boyacá	V-1	11465	101981,415	119275,358
Avenida Boyacá	V-1	11466	101980,949	119276,408
Avenida Boyacá	V-1	11467	101980,438	119277,622
Avenida Boyacá	V-1	11468	101906,769	119463,965
Avenida Boyacá	V-1	11469	101906,009	119465,886
Avenida Boyacá	V-1	11470	101905,518	119467,107
Avenida Boyacá	V-1	11471	101905,508	119467,153
Avenida Boyacá	V-1	11472	101883,110	119521,679
Avenida Boyacá	V-1	11473	101855,163	119575,842
Avenida Boyacá	V-1	11474	101853,823	119578,765
Avenida Boyacá	V-1	11475	101853,319	119580,093
Avenida Boyacá	V-1	11476	101828,830	119648,896
Avenida Boyacá	V-1	11477	101798,510	119734,026
Avenida Boyacá	V-1	11478	101797,865	119736,026
Avenida Boyacá	V-1	11479	101782,704	119788,506
Avenida Boyacá	V-1	11480	101782,257	119790,220
Avenida Boyacá	V-1	11481	101781,978	119791,525
Avenida Boyacá	V-1	11482	101774,980	119827,678
Avenida Boyacá	V-1	11483	101774,494	119831,110
Avenida Boyacá	V-1	11484	101773,557	119841,424
Avenida Boyacá	V-1	11485	101772,532	119852,700
Avenida Boyacá	V-1	11486	101772,141	119857,008
Avenida Boyacá	V-1	11487	101772,045	119858,564
Avenida Boyacá	V-1	11488	101770,879	119888,886

Handwritten signature

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 4 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Boyacá	V-1	11489	101770,959	119892,908
Avenida Boyacá	V-1	11490	101773,296	119922,118
Avenida Boyacá	V-1	11491	101774,044	119927,013
Avenida Boyacá	V-1	11492	101779,899	119952,777
Avenida Boyacá	V-1	11493	101781,125	119956,900
Avenida Boyacá	V-1	11494	101793,954	119991,887
Avenida Boyacá	V-1	11495	101795,066	119994,566
Avenida Boyacá	V-1	11496	101803,782	120015,561
Avenida Boyacá	V-1	11497	101815,181	120033,494
Avenida Boyacá	V-1	11498	101821,201	120042,965
Avenida Boyacá	V-1	11499	101897,864	120147,045
Avenida Boyacá	V-1	11500	101930,079	120204,877
Avenida Boyacá	V-1	11501	102003,294	120194,524
Avenida Boyacá	V-1	11502	102099,922	120774,272
Avenida Boyacá	V-1	11503	102121,192	120541,979
Avenida Boyacá	V-1	11504	102053,910	120558,703
Avenida Boyacá	V-1	11505	102067,534	120641,654
Avenida Boyacá	V-1	11506	102089,902	120775,169
Avenida Boyacá	V-1	11507	102101,299	120812,595
Avenida Boyacá	V-1	11508	102100,178	120781,653
Avenida Boyacá	V-1	11509	102099,914	120774,360
Avenida Boyacá	V-1	11510	102099,922	120774,272
Avenida Boyacá	V-1	11511	102461,266	121610,856
Avenida Boyacá	V-1	11512	102451,204	121600,992
Avenida Boyacá	V-1	11513	102451,316	121601,304
Avenida Boyacá	V-1	11514	102492,473	121713,795
Avenida Boyacá	V-1	11515	102550,170	121875,498
Avenida Boyacá	V-1	11516	102555,497	121901,031
Avenida Boyacá	V-1	11517	102560,513	121925,076
Avenida Boyacá	V-1	11518	102563,139	121937,661

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 5 de 25

Continuación de la resolución: *“Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”*

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Boyacá	V-1	11519	102575,835	122007,716
Avenida Boyacá	V-1	11520	102603,236	122296,684
Avenida Boyacá	V-1	11521	102616,479	122343,699
Avenida Boyacá	V-1	11522	102657,132	122488,071
Avenida Boyacá	V-1	11523	102721,301	122465,607
Avenida Boyacá	V-1	11524	102703,645	122398,682
Avenida Boyacá	V-1	11525	102682,895	122324,994
Avenida Boyacá	V-1	11526	102671,340	122283,971
Avenida Boyacá	V-1	11527	102644,527	122001,202
Avenida Boyacá	V-1	11528	102638,528	121966,714
Avenida Boyacá	V-1	11529	102628,776	121914,422
Avenida Boyacá	V-1	11530	102623,112	121887,275
Avenida Boyacá	V-1	11531	102619,079	121874,164
Avenida Boyacá	V-1	11532	102607,934	121850,651
Avenida Boyacá	V-1	11533	102607,746	121850,195
Avenida Boyacá	V-1	11534	102606,784	121847,984
Avenida Boyacá	V-1	11535	102600,533	121834,307
Avenida Boyacá	V-1	11536	102599,686	121832,524
Avenida Boyacá	V-1	11537	102599,284	121831,722
Avenida Boyacá	V-1	11538	102592,377	121818,177
Avenida Boyacá	V-1	11539	102591,040	121815,686
Avenida Boyacá	V-1	11540	102583,467	121802,265
Avenida Boyacá	V-1	11541	102583,139	121801,691
Avenida Boyacá	V-1	11542	102582,053	121799,877
Avenida Boyacá	V-1	11543	102573,391	121785,911
Avenida Boyacá	V-1	11544	102572,750	121784,827
Avenida Boyacá	V-1	11545	102541,535	121728,715
Avenida Boyacá	V-1	11546	102541,168	121728,053
Avenida Boyacá	V-1	11547	102519,780	121689,963
Avenida Boyacá	V-1	11548	102519,383	121689,268

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 6 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada X</u>	<u>Coordenada Y</u>
Avenida Boyacá	V-1	11549	102517,702	121686,511
Avenida Boyacá	V-1	11550	102517,688	121686,507
Avenida Boyacá	V-1	11551	102507,564	121670,554
Avenida Boyacá	V-1	11552	102496,842	121654,986
Avenida Boyacá	V-1	11553	102485,540	121639,833
Avenida Boyacá	V-1	11554	102473,676	121625,116
Avenida Boyacá	V-1	11555	102461,266	121610,856
Avenida Boyacá	V-1	11556	103285,779	124787,338
Avenida Boyacá	V-1	11557	103280,595	124767,266
Avenida Boyacá	V-1	11558	103273,764	124741,834
Avenida Boyacá	V-1	11559	103268,538	124723,421
Avenida Boyacá	V-1	11560	103266,646	124716,931
Avenida Boyacá	V-1	11561	103263,388	124704,303
Avenida Boyacá	V-1	11562	103262,800	124702,025
Avenida Boyacá	V-1	11563	103261,751	124697,959
Avenida Boyacá	V-1	11564	103260,086	124691,507
Avenida Boyacá	V-1	11565	103258,280	124684,309
Avenida Boyacá	V-1	11566	103254,182	124665,815
Avenida Boyacá	V-1	11567	103252,249	124655,935
Avenida Boyacá	V-1	11568	103250,219	124645,310
Avenida Boyacá	V-1	11569	103246,031	124624,262
Avenida Boyacá	V-1	11570	103243,083	124601,051
Avenida Boyacá	V-1	11571	103240,919	124582,033
Avenida Boyacá	V-1	11572	103239,634	124569,885
Avenida Boyacá	V-1	11573	103238,646	124548,644
Avenida Boyacá	V-1	11574	103238,465	124545,503
Avenida Boyacá	V-1	11575	103238,301	124518,113
Avenida Boyacá	V-1	11576	103238,986	124491,731
Avenida Boyacá	V-1	11577	103239,676	124473,327
Avenida Boyacá	V-1	11578	103239,751	124471,336

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 7 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Boyacá	V-1	11579	103239,846	124468,787
Avenida Boyacá	V-1	11580	103240,816	124442,079
Avenida Boyacá	V-1	11581	103241,053	124417,066
Avenida Boyacá	V-1	11582	103239,746	124387,919
Avenida Boyacá	V-1	11583	103237,957	124369,045
Avenida Boyacá	V-1	11584	103236,774	124357,686
Avenida Boyacá	V-1	11585	103231,427	124324,826
Avenida Boyacá	V-1	11586	103230,528	124320,447
Avenida Boyacá	V-1	11587	103228,560	124310,851
Avenida Boyacá	V-1	11588	103225,716	124299,141
Avenida Boyacá	V-1	11589	103219,829	124274,747
Avenida Boyacá	V-1	11590	103211,738	124241,601
Avenida Boyacá	V-1	11591	103207,274	124223,222
Avenida Boyacá	V-1	11592	103205,944	124217,749
Avenida Boyacá	V-1	11593	103204,274	124210,871
Avenida Boyacá	V-1	11594	103204,011	124209,790
Avenida Boyacá	V-1	11595	103197,205	124181,753
Avenida Boyacá	V-1	11596	103189,910	124151,940
Avenida Boyacá	V-1	11597	103181,774	124118,434
Avenida Boyacá	V-1	11598	103172,763	124081,548
Avenida Boyacá	V-1	11599	103161,490	124035,072
Avenida Boyacá	V-1	11600	103157,681	124019,454
Avenida Boyacá	V-1	11601	103150,388	123989,558
Avenida Boyacá	V-1	11602	103149,332	123985,214
Avenida Boyacá	V-1	11603	103149,093	123984,229
Avenida Boyacá	V-1	11604	103145,804	123970,700
Avenida Boyacá	V-1	11605	103139,244	123943,795
Avenida Boyacá	V-1	11606	103135,232	123926,778
Avenida Boyacá	V-1	11607	103129,291	123902,472
Avenida Boyacá	V-1	11608	103122,320	123873,298

WJ

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 8 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Boyacá	V-1	11609	103116,939	123851,347
Avenida Boyacá	V-1	11610	103049,882	123867,606
Avenida Boyacá	V-1	11611	103055,256	123889,529
Avenida Boyacá	V-1	11612	103062,221	123918,682
Avenida Boyacá	V-1	11613	103068,139	123942,888
Avenida Boyacá	V-1	11614	103072,146	123959,885
Avenida Boyacá	V-1	11615	103078,762	123987,021
Avenida Boyacá	V-1	11616	103082,045	124000,527
Avenida Boyacá	V-1	11617	103082,285	124001,511
Avenida Boyacá	V-1	11618	103083,347	124005,883
Avenida Boyacá	V-1	11619	103090,646	124035,806
Avenida Boyacá	V-1	11620	103094,445	124051,380
Avenida Boyacá	V-1	11621	103105,721	124097,867
Avenida Boyacá	V-1	11622	103114,734	124134,762
Avenida Boyacá	V-1	11623	103122,873	124168,281
Avenida Boyacá	V-1	11624	103130,168	124198,092
Avenida Boyacá	V-1	11625	103132,245	124206,651
Avenida Boyacá	V-1	11626	103133,606	124212,257
Avenida Boyacá	V-1	11627	103136,959	124226,067
Avenida Boyacá	V-1	11628	103137,221	124227,150
Avenida Boyacá	V-1	11629	103144,697	124257,925
Avenida Boyacá	V-1	11630	103152,776	124291,022
Avenida Boyacá	V-1	11631	103158,654	124315,377
Avenida Boyacá	V-1	11632	103161,216	124325,927
Avenida Boyacá	V-1	11633	103162,934	124334,307
Avenida Boyacá	V-1	11634	103163,551	124337,310
Avenida Boyacá	V-1	11635	103168,351	124366,807
Avenida Boyacá	V-1	11636	103169,295	124375,874
Avenida Boyacá	V-1	11637	103170,892	124392,724
Avenida Boyacá	V-1	11638	103172,038	124418,285

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 9 de 25

Continuación de la resolución: *“Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”*

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Boyacá	V-1	11639	103171,827	124440,500
Avenida Boyacá	V-1	11640	103170,893	124466,242
Avenida Boyacá	V-1	11641	103170,799	124468,748
Avenida Boyacá	V-1	11642	103170,724	124470,745
Avenida Boyacá	V-1	11643	103170,019	124489,543
Avenida Boyacá	V-1	11644	103169,296	124517,425
Avenida Boyacá	V-1	11645	103169,477	124547,688
Avenida Boyacá	V-1	11646	103169,738	124552,225
Avenida Boyacá	V-1	11647	103170,803	124575,123
Avenida Boyacá	V-1	11648	103172,331	124589,563
Avenida Boyacá	V-1	11649	103174,576	124609,298
Avenida Boyacá	V-1	11650	103177,885	124635,355
Avenida Boyacá	V-1	11651	103182,494	124658,516
Avenida Boyacá	V-1	11652	103184,503	124669,034
Avenida Boyacá	V-1	11653	103184,527	124669,156
Avenida Boyacá	V-1	11654	103186,631	124679,906
Avenida Boyacá	V-1	11655	103191,121	124700,172
Avenida Boyacá	V-1	11656	103193,217	124708,524
Avenida Boyacá	V-1	11657	103195,988	124719,264
Avenida Boyacá	V-1	11658	103196,576	124721,540
Avenida Boyacá	V-1	11659	103200,103	124735,210
Avenida Boyacá	V-1	11660	103202,226	124742,495
Avenida Boyacá	V-1	11661	103207,252	124760,204
Avenida Boyacá	V-1	11662	103213,870	124784,843
Avenida Boyacá	V-1	11663	103218,952	124804,518
Avenida Boyacá	V-1	11664	103228,583	124842,156
Avenida Boyacá	V-1	11665	103295,309	124824,581
Avenida Boyacá	V-1	11666	103285,779	124787,338
Avenida Boyacá	V-1	11667	103403,930	125076,547
Avenida Boyacá	V-1	11668	103346,664	125115,374

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 10 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Boyacá	V-1	11669	103351,088	125123,062
Avenida Boyacá	V-1	11670	103357,194	125134,437
Avenida Boyacá	V-1	11671	103362,923	125145,909
Avenida Boyacá	V-1	11672	103369,083	125159,286
Avenida Boyacá	V-1	11673	103374,768	125172,811
Avenida Boyacá	V-1	11674	103380,012	125186,562
Avenida Boyacá	V-1	11675	103384,817	125200,544
Avenida Boyacá	V-1	11676	103389,182	125214,762
Avenida Boyacá	V-1	11677	103393,110	125229,230
Avenida Boyacá	V-1	11678	103396,596	125243,944
Avenida Boyacá	V-1	11679	103399,026	125277,290
Avenida Boyacá	V-1	11680	103398,073	125576,931
Avenida Boyacá	V-1	11681	103466,548	125575,843
Avenida Boyacá	V-1	11682	103466,561	125575,842
Avenida Boyacá	V-1	11683	103467,316	125429,552
Avenida Boyacá	V-1	11684	103468,260	125244,530
Avenida Boyacá	V-1	11685	103463,992	125229,110
Avenida Boyacá	V-1	11686	103459,992	125212,230
Avenida Boyacá	V-1	11687	103455,476	125195,593
Avenida Boyacá	V-1	11688	103450,443	125179,199
Avenida Boyacá	V-1	11689	103444,893	125163,049
Avenida Boyacá	V-1	11690	103438,826	125147,142
Avenida Boyacá	V-1	11691	103432,242	125131,479
Avenida Boyacá	V-1	11692	103425,142	125116,059
Avenida Boyacá	V-1	11693	103418,471	125102,700
Avenida Boyacá	V-1	11694	103411,400	125089,530
Avenida Boyacá	V-1	11695	103403,930	125076,547
Avenida Tibabita	V-3	11696	103807,406	118976,174
Avenida Tibabita	V-3	11697	103872,013	118957,532
Avenida Tibabita	V-3	11698	103883,839	118959,122

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 11 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Tibabita	V-3	11699	103928,578	118944,092
Avenida Tibabita	V-3	11700	103937,091	118941,238
Avenida Tibabita	V-3	11701	103937,283	118941,173
Avenida Tibabita	V-3	11702	103946,342	118938,136
Avenida Tibabita	V-3	11703	103981,260	118926,452
Avenida Tibabita	V-3	11704	103981,966	118926,435
Avenida Tibabita	V-3	11705	103990,602	118926,336
Avenida Tibabita	V-3	11706	103994,957	118926,440
Avenida Tibabita	V-3	11707	103999,861	118926,544
Avenida Tibabita	V-3	11708	104006,324	118927,003
Avenida Tibabita	V-3	11709	104016,619	118927,785
Avenida Tibabita	V-3	11710	104019,768	118928,063
Avenida Tibabita	V-3	11711	104034,611	118929,372
Avenida Tibabita	V-3	11712	104058,969	118931,277
Avenida Tibabita	V-3	11713	104074,560	118932,639
Avenida Tibabita	V-3	11714	104092,729	118934,132
Avenida Tibabita	V-3	11715	104112,803	118935,925
Avenida Tibabita	V-3	11716	104158,405	118940,547
Avenida Tibabita	V-3	11717	104159,699	118940,651
Avenida Tibabita	V-3	11718	104163,093	118940,849
Avenida Tibabita	V-3	11719	104164,321	118941,002
Avenida Tibabita	V-3	11720	104161,451	118910,702
Avenida Tibabita	V-3	11721	104152,208	118909,759
Avenida Tibabita	V-3	11722	104116,931	118906,158
Avenida Tibabita	V-3	11723	104115,418	118906,039
Avenida Tibabita	V-3	11724	104095,287	118904,241
Avenida Tibabita	V-3	11725	104077,170	118902,753
Avenida Tibabita	V-3	11726	104061,439	118901,379
Avenida Tibabita	V-3	11727	104037,246	118899,488
Avenida Tibabita	V-3	11728	104019,073	118897,885

Handwritten signature

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 12 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Tibabita	V-3	11729	104008,510	118897,082
Avenida Tibabita	V-3	11730	104001,241	118896,567
Avenida Tibabita	V-3	11731	103995,675	118896,449
Avenida Tibabita	V-3	11732	103990,791	118896,332
Avenida Tibabita	V-3	11733	103981,420	118896,439
Avenida Tibabita	V-3	11734	103968,130	118896,771
Avenida Tibabita	V-3	11735	103963,529	118897,279
Avenida Tibabita	V-3	11736	103954,271	118898,352
Avenida Tibabita	V-3	11737	103948,648	118899,200
Avenida Tibabita	V-3	11738	103942,172	118900,388
Avenida Tibabita	V-3	11739	103934,561	118901,859
Avenida Tibabita	V-3	11740	103925,643	118904,125
Avenida Tibabita	V-3	11741	103918,145	118906,050
Avenida Tibabita	V-3	11742	103912,578	118907,580
Avenida Tibabita	V-3	11743	103904,909	118909,903
Avenida Tibabita	V-3	11744	103888,095	118914,890
Avenida Tibabita	V-3	11745	103875,825	118918,630
Avenida Tibabita	V-3	11746	103859,294	118923,559
Avenida Tibabita	V-3	11747	103848,444	118926,676
Avenida Tibabita	V-3	11748	103839,185	118929,395
Avenida Tibabita	V-3	11749	103829,077	118932,456
Avenida Tibabita	V-3	11750	103809,135	118938,271
Avenida Tibabita	V-3	11751	103794,673	118942,610
Avenida Tibabita	V-3	11752	103802,843	118993,911
Avenida Tibabita	V-3	11753	103803,233	118989,430
Avenida Tibabita	V-3	11754	103803,234	118989,420
Avenida Tibabita	V-3	11755	103803,618	118985,477
Avenida Tibabita	V-3	11756	103804,624	118981,634
Avenida Tibabita	V-3	11757	103806,226	118977,999
Avenida Tibabita	V-3	11758	103807,406	118976,174

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No.

1419

DE 2017

Hoja No. 13 de 25

Continuación de la resolución: *“Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”*

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Tibabita	V-3	11759	103034,360	119227,778
Avenida Tibabita	V-3	11760	103097,397	119209,217
Avenida Tibabita	V-3	11761	103097,919	119209,063
Avenida Tibabita	V-3	11762	103240,604	119167,048
Avenida Tibabita	V-3	11763	103306,604	119147,583
Avenida Tibabita	V-3	11764	103308,879	119146,912
Avenida Tibabita	V-3	11765	103432,994	119110,308
Avenida Tibabita	V-3	11766	103463,031	119101,309
Avenida Tibabita	V-3	11767	103552,834	119074,234
Avenida Tibabita	V-3	11768	103555,452	119073,444
Avenida Tibabita	V-3	11769	103562,382	119071,355
Avenida Tibabita	V-3	11770	103692,651	119032,079
Avenida Tibabita	V-3	11771	103695,146	119031,553
Avenida Tibabita	V-3	11772	103697,694	119031,457
Avenida Tibabita	V-3	11773	103700,221	119031,794
Avenida Tibabita	V-3	11774	103702,655	119032,555
Avenida Tibabita	V-3	11775	103704,924	119033,716
Avenida Tibabita	V-3	11776	103706,965	119035,245
Avenida Tibabita	V-3	11777	103708,716	119037,098
Avenida Tibabita	V-3	11778	103710,129	119039,221
Avenida Tibabita	V-3	11779	103711,162	119041,552
Avenida Tibabita	V-3	11780	103712,564	119045,847
Avenida Tibabita	V-3	11781	103699,218	118968,321
Avenida Tibabita	V-3	11782	103699,130	118967,816
Avenida Tibabita	V-3	11783	103698,668	118965,160
Avenida Tibabita	V-3	11784	103698,168	118962,284
Avenida Tibabita	V-3	11785	103698,388	118966,985
Avenida Tibabita	V-3	11786	103697,874	118971,662
Avenida Tibabita	V-3	11787	103696,639	118976,203
Avenida Tibabita	V-3	11788	103694,714	118980,497

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 14 de 25

Continuación de la resolución: *“Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”*

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Tibabita	V-3	11789	103692,144	118984,439
Avenida Tibabita	V-3	11790	103688,992	118987,934
Avenida Tibabita	V-3	11791	103685,336	118990,896
Avenida Tibabita	V-3	11792	103681,264	118993,254
Avenida Tibabita	V-3	11793	103676,874	118994,950
Avenida Tibabita	V-3	11794	103672,705	118996,382
Avenida Tibabita	V-3	11795	103661,097	118999,862
Avenida Tibabita	V-3	11796	103645,513	119004,465
Avenida Tibabita	V-3	11797	103631,120	119008,771
Avenida Tibabita	V-3	11798	103585,756	119022,372
Avenida Tibabita	V-3	11799	103581,963	119023,898
Avenida Tibabita	V-3	11800	103579,750	119025,050
Avenida Tibabita	V-3	11801	103577,515	119026,380
Avenida Tibabita	V-3	11802	103573,450	119029,381
Avenida Tibabita	V-3	11803	103569,976	119032,394
Avenida Tibabita	V-3	11804	103566,928	119034,809
Avenida Tibabita	V-3	11805	103562,614	119037,912
Avenida Tibabita	V-3	11806	103559,098	119040,003
Avenida Tibabita	V-3	11807	103556,371	119041,432
Avenida Tibabita	V-3	11808	103553,722	119042,632
Avenida Tibabita	V-3	11809	103454,396	119072,579
Avenida Tibabita	V-3	11810	103424,446	119081,551
Avenida Tibabita	V-3	11811	103367,982	119098,204
Avenida Tibabita	V-3	11812	103367,667	119098,297
Avenida Tibabita	V-3	11813	103328,551	119109,833
Avenida Tibabita	V-3	11814	103232,124	119138,272
Avenida Tibabita	V-3	11815	103224,873	119140,407
Avenida Tibabita	V-3	11816	103220,810	119141,635
Avenida Tibabita	V-3	11817	103217,817	119142,484
Avenida Tibabita	V-3	11818	103217,460	119142,586

RESOLUCIÓN No.

1419

DE 2017

Hoja No. 15 de 25

Continuación de la resolución: *“Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”*

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Tibabita	V-3	11819	103217,171	119142,674
Avenida Tibabita	V-3	11820	103174,162	119155,339
Avenida Tibabita	V-3	11821	103175,917	119155,131
Avenida Tibabita	V-3	11822	103171,268	119156,537
Avenida Tibabita	V-3	11823	103166,959	119157,777
Avenida Tibabita	V-3	11824	103162,708	119159,000
Avenida Tibabita	V-3	11825	103158,697	119160,244
Avenida Tibabita	V-3	11826	103153,826	119161,639
Avenida Tibabita	V-3	11827	103149,679	119162,887
Avenida Tibabita	V-3	11828	103149,579	119162,820
Avenida Tibabita	V-3	11829	103145,580	119164,078
Avenida Tibabita	V-3	11830	103145,014	119164,097
Avenida Tibabita	V-3	11831	103138,956	119165,971
Avenida Tibabita	V-3	11832	103138,439	119166,015
Avenida Tibabita	V-3	11833	103124,387	119170,225
Avenida Tibabita	V-3	11834	103124,030	119170,258
Avenida Tibabita	V-3	11835	103117,491	119172,288
Avenida Tibabita	V-3	11836	103116,851	119172,331
Avenida Tibabita	V-3	11837	103110,879	119174,218
Avenida Tibabita	V-3	11838	103110,374	119174,299
Avenida Tibabita	V-3	11839	103096,275	119178,361
Avenida Tibabita	V-3	11840	103082,890	119182,355
Avenida Tibabita	V-3	11841	103082,504	119182,328
Avenida Tibabita	V-3	11842	103081,955	119182,490
Avenida Tibabita	V-3	11843	103033,073	119196,884
Avenida Tibabita	V-3	11844	103031,278	119197,412
Avenida Tibabita	V-3	11845	103026,799	119198,731
Avenida Tibabita	V-3	11846	103025,924	119198,989
Avenida Tibabita	V-3	11847	103022,263	119200,056
Avenida Tibabita	V-3	11848	102994,203	119208,238

44

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 16 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada X</u>	<u>Coordenada Y</u>
Avenida Tibabita	V-3	11849	102989,826	119209,542
Avenida Tibabita	V-3	11850	102986,147	119210,648
Avenida Tibabita	V-3	11851	102983,551	119211,445
Avenida Tibabita	V-3	11852	102983,319	119211,430
Avenida Tibabita	V-3	11853	102979,322	119212,602
Avenida Tibabita	V-3	11854	102975,489	119213,726
Avenida Tibabita	V-3	11855	102975,444	119213,737
Avenida Tibabita	V-3	11856	102974,775	119213,936
Avenida Tibabita	V-3	11857	102962,224	119217,617
Avenida Tibabita	V-3	11858	102961,591	119217,679
Avenida Tibabita	V-3	11859	102961,378	119217,746
Avenida Tibabita	V-3	11860	102956,233	119219,374
Avenida Tibabita	V-3	11861	102955,302	119219,647
Avenida Tibabita	V-3	11862	102943,453	119223,122
Avenida Tibabita	V-3	11863	102940,884	119223,875
Avenida Tibabita	V-3	11864	102928,741	119227,437
Avenida Tibabita	V-3	11865	102927,364	119227,841
Avenida Tibabita	V-3	11866	102899,959	119235,878
Avenida Tibabita	V-3	11867	102901,115	119239,974
Avenida Tibabita	V-3	11868	102906,712	119259,820
Avenida Tibabita	V-3	11869	102908,080	119264,668
Avenida Tibabita	V-3	11870	102908,104	119264,753
Avenida Tibabita	V-3	11871	102979,912	119243,692
Avenida Tibabita	V-3	11872	103024,505	119230,652
Avenida Tibabita	V-3	11873	103025,075	119230,485
Avenida Tibabita	V-3	11874	103034,360	119227,778
Avenida Tibabita	V-3	11875	102808,986	119298,211
Avenida Tibabita	V-3	11876	102800,559	119269,411
Avenida Tibabita	V-3	11877	102789,289	119272,416
Avenida Tibabita	V-3	11878	102721,882	119291,645

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 17 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Avenida Tibabita	V-3	11879	102605,547	119323,823
Avenida Tibabita	V-3	11880	102320,099	119407,147
Avenida Tibabita	V-3	11881	102043,122	119486,283
Avenida Tibabita	V-3	11882	102003,741	119496,801
Avenida Tibabita	V-3	11883	102012,495	119525,514
Avenida Tibabita	V-3	11884	102051,117	119515,198
Avenida Tibabita	V-3	11885	102328,422	119435,969
Avenida Tibabita	V-3	11886	102613,749	119352,680
Avenida Tibabita	V-3	11887	102730,004	119320,524
Avenida Tibabita	V-3	11888	102797,268	119301,335
Avenida Tibabita	V-3	11889	102808,986	119298,211
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11890	103127,064	123813,751
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11891	103131,084	123811,050
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11892	103135,487	123809,031
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11893	103139,392	123807,214
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11894	103142,928	123804,754
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11895	103145,989	123801,724
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11896	103148,484	123798,212
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11897	103150,339	123794,325
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11898	103151,500	123790,177
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11899	103151,931	123785,891
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11900	103152,321	123781,473
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11901	103153,359	123777,161
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11902	103155,020	123773,049
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11903	103157,270	123769,226
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11904	103160,059	123765,777
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11905	103163,325	123762,777
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11906	103166,999	123760,292
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11907	103170,998	123758,375
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11908	103205,158	123748,326

gdy

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 18 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

NOMBRE	TIPO VIA	PUNTO	Coordenada	Coordenada
			X	Y
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11909	103205,144	123748,079
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11910	103201,675	123697,810
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11911	103201,666	123697,678
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11912	103201,348	123693,066
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11913	103162,702	123694,261
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11914	103162,100	123694,173
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11915	103158,313	123693,620
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11916	103154,067	123692,339
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11917	103152,966	123691,820
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11918	103150,056	123690,446
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11919	103146,368	123687,983
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11920	103143,083	123685,002
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11921	103142,807	123684,664
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11922	103141,990	123683,667
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11923	103140,274	123681,570
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11924	103139,368	123680,050
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11925	103122,143	123686,628
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11926	103105,486	123692,988
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11927	103102,527	123694,118
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11928	103016,221	123727,073
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11929	103014,326	123727,797
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11930	102996,672	123734,538
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11931	102996,059	123734,772
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11932	102943,694	123754,767
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11933	102938,795	123755,957
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11934	102944,143	123770,330
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11935	102947,997	123780,688
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11936	102952,896	123779,498
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11937	102960,692	123778,145
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11938	102965,102	123779,745

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No.

1419

DE 2017

Hoja No. 19 de 25

Continuación de la resolución: *“Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”*

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada</u>	<u>Coordenada</u>
			<u>X</u>	<u>Y</u>
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11939	102969,207	123782,013
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11940	102972,910	123784,894
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11941	102976,118	123788,316
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11942	102978,753	123792,196
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11943	102980,752	123796,440
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11944	102982,401	123799,948
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11945	102984,572	123803,159
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11946	102987,214	123805,996
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11947	102990,263	123808,390
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11948	102993,645	123810,285
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11949	102997,280	123811,633
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11950	103001,079	123812,403
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11951	103004,952	123812,577
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11952	103008,805	123812,150
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11953	103013,349	123811,641
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11954	103017,918	123811,827
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11955	103022,406	123812,707
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11956	103026,708	123814,258
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11957	103030,724	123816,445
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11958	103034,361	123819,216
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11959	103037,534	123822,509
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11960	103039,689	123825,563
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11961	103046,266	123852,689
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11962	103046,274	123852,722
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11963	103049,882	123867,606
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11964	103116,939	123851,347
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11965	103115,826	123839,360
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11966	103115,872	123834,517
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11967	103116,696	123829,744
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11968	103118,278	123825,166

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 20 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada X</u>	<u>Coordenada Y</u>
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11969	103120,576	123820,903
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11970	103123,530	123817,064
Interseccion Avenida Boyacá Av. Guaymaral	V-1	11971	103127,064	123813,751
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11972	103320,043	124920,084
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11973	103389,562	124873,354
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11974	103386,216	124874,519
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11975	103383,582	124874,750
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11976	103380,949	124874,519
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11977	103378,396	124873,835
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11978	103376,000	124872,718
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11979	103320,829	124849,920
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11980	103308,036	124844,544
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11981	103305,149	124843,330
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11982	103302,984	124841,814
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11983	103301,115	124839,945
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11984	103299,599	124837,780
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11985	103298,275	124834,211
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11986	103297,947	124834,316
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11987	103295,309	124824,581
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11988	103228,583	124842,156
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11989	103236,971	124873,116
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11990	103238,156	124877,490
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de	V-1	11991	103243,599	124897,524

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 21 de 25

Continuación de la resolución: *“Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”*

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada X</u>	<u>Coordenada Y</u>
Occidente				
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11992	103243,603	124897,644
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11993	103243,833	124900,277
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11994	103243,603	124902,911
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11995	103242,919	124905,464
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11996	103241,802	124907,860
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11997	103240,286	124910,025
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11998	103238,416	124911,894
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	11999	103212,556	124930,181
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12000	103208,517	124932,969
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12001	103204,978	124936,369
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12002	103202,030	124940,292
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12003	103199,749	124944,638
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12004	103198,195	124949,293
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12005	103197,407	124954,137
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12006	103197,407	124959,044
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12007	103198,195	124963,888
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12008	103199,749	124968,544
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12009	103206,600	124979,304
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12010	103207,717	124981,700
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12011	103208,401	124984,253
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12012	103208,632	124986,887

cdg

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 22 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada X</u>	<u>Coordenada Y</u>
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12013	103208,401	124989,520
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12014	103207,717	124992,073
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12015	103206,600	124994,469
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12016	103205,084	124996,634
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12017	103203,215	124998,503
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12018	103202,806	124998,887
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12019	103259,910	124960,504
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12020	103320,043	124920,084
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12021	103403,930	125076,547
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12022	103403,142	125075,267
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12023	103403,089	125075,121
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12024	103403,065	125075,069
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12025	103402,036	125072,863
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12026	103401,352	125070,310
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12027	103401,122	125067,677
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12028	103401,352	125065,044
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12029	103402,036	125062,490
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12030	103403,154	125060,095
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12031	103404,670	125057,929
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12032	103406,539	125056,060
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12033	103408,704	125054,544
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12034	103421,251	125046,122

Carrera 30 N. 25 - 90
 Código Postal 111311
 Pisos 1,5,8 y 13
 PBX 335 8000
 www.sdp.gov.co
 Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No.

1419

DE 2017

Hoja No. 23 de 25

Continuación de la resolución: *“Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”*

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada X</u>	<u>Coordenada Y</u>
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12035	103425,052	125043,018
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12036	103428,307	125039,345
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12037	103430,930	125035,197
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12038	103432,853	125030,682
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12039	103434,028	125025,917
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12040	103434,423	125021,025
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12041	103434,028	125016,133
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12042	103432,853	125011,368
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12043	103430,930	125006,853
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12044	103421,533	124992,749
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12045	103420,017	124990,584
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12046	103418,900	124988,188
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12047	103418,215	124985,635
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12048	103417,985	124983,001
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12049	103418,215	124980,368
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12050	103418,900	124977,815
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12051	103420,017	124975,419
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12052	103421,533	124973,254
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12053	103423,402	124971,385
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12054	103423,796	124971,008
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12055	103241,202	125093,475
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12056	103241,753	125093,200

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

[Handwritten signature]

RESOLUCIÓN No. **1419** DE 2017 Hoja No. 24 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada X</u>	<u>Coordenada Y</u>
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12057	103244,149	125092,083
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12058	103246,702	125091,399
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12059	103249,336	125091,168
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12060	103251,969	125091,399
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12061	103254,522	125092,083
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12062	103256,918	125093,200
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12063	103259,083	125094,716
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12064	103260,952	125096,585
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12065	103262,468	125098,751
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12066	103270,111	125109,925
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12067	103273,059	125113,849
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12068	103276,599	125117,248
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12069	103280,637	125120,036
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12070	103285,071	125122,140
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12071	103289,785	125123,505
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12072	103294,657	125124,097
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12073	103299,561	125123,899
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12074	103304,369	125122,918
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12075	103308,958	125121,177
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12076	103313,208	125118,724
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12077	103328,333	125108,715
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12078	103330,886	125108,031

22 AGO. 2017

RESOLUCIÓN No. 1419 DE 2017 Hoja No. 25 de 25

Continuación de la resolución: “Por la cual se corrigen unas imprecisiones cartográficas en el Plano No. 5 de la Cartografía Oficial del Decreto Distrital 088 de 2017 y se adopta el Plano No. 5A denominado “Estructura Funcional: Sistema de Movilidad - Subsistema Vial”

Anexo No. 1 Cartera de Coordenadas

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO VIA</u>	<u>PUNTO</u>	<u>Coordenada X</u>	<u>Coordenada Y</u>
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12079	103333,519	125107,800
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12080	103336,152	125108,031
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12081	103338,706	125108,715
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12082	103341,101	125109,832
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12083	103343,267	125111,348
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12084	103345,136	125113,217
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12085	103346,664	125115,374
Intersección Avenida Boyacá Av. Longitudinal de Occidente	V-1	12086	103403,930	125076,547

cdg



SECCIÓN VIAS		LEYENDA
	Av. Paseo de los Libertadores	V-0
	Av. Longitudinal de Occidente	V-0
	Avenida Boyacá	V-1
	Avenida Laureano Gómez	V-2
	Avenida Ciudad de Cali	V-2
	Avenida El Polo	V-2
	Avenida Guaymaral	V-2
	Avenida Los Arrayanes	V-2
	Avenida Alberto Lleras Camargo	V-2
	Avenida San Antonio	V-3
	Avenida El Jardín Occidental	V-3
	Avenida El Jardín Oriental	V-5
	Avenida Calle 215	V-3
	Avenida Calle 215 de los Clásicos del mundo	V-6
	Avenida Calle 245	V-3
	Avenida Jorge Uribe Botero	V-3
	Avenida Santa Bárbara	V-3
	Avenida Tibabita	V-3
	Avenida de Las Villas	V-3
	Carrera 52	V-3
	Av. Norvía	V-5
	Av. Parque Guaymaral Norte	V-6
	Av. Hacienda El Osoño	V-6
	Av. Parque Guaymaral Sur	V-6

RESOLUCIÓN N°

14 19
22 AGO. 2017

ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACIÓN

MAURICIO ACOSTA PINILLA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

