

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 29 de 2021

REUNIÓN: jueves 19 de agosto de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD O EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Humberto Ramírez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial UMV	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
Martha Helena Silva Morales	Secretaría Distrital de Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
Jose Libardo Cajiao Obando	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
Daniel Felipe Ramírez Marín	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
Carmen Rocio López López	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co
Nathalia camargo	Fdlbu	3002533395	Nathalia.camargo@gobiernobogota.gov.co
Pablo Ponce de León Martínez	CODENSA	3152203007	pablo.poncedeleon@enel.com
Miguel Fonseca	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección Red Matriz Acueducto	3142629718	nriano@acueducto.com.co
Jose Ricardo Velasco Pinzon	Claro	3203476701	jose.velasco@claro.com.co
Alvaro Reinoso Guerra	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
ONISALBA SEGURA DE DE ARBELÁEZ	DTM	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co
Francisco Javier Granados Gutiérrez	Alcaldía Local de Suba	3107855401	francisco.granados@gobiernobogota.gov.co
Wilson Javier Porras	Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - Zona 2	3164968362	wporrasr@acueducto.com.co

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES**

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se obvia lectura al Acta No 28 y esta se enviará vía correo.

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Nathalia Camargo; Apoyo actividades de Infraestructura alcaldía local de Barrios Unidos

- Sin novedades para reportar.

3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

Francisco Javier Granados; Infraestructura FDL Suba.

- Solicita acompañamiento por parte de las empresas de servicios en las obras de la Localidad. Contrato 485 de 2020 malla vial. Se encuentra infraestructura no reportada en los planos record.
- Contrato 345 de 2018 de estudios y diseños, el insumo primario para formulación de malla vial, con retrasos en las aprobaciones de las empresas de servicios públicos y así avanzar en la formulación del proyecto.
- Diagnóstico de pasos peatonales sobre cuerpos de agua, pregunta si se pueden adelantar con objeto de mantenimiento.

Rubén Darío Díaz; Infraestructura FDL Suba.

- Para ETB y SDM, se solicita repuesta a los radicados del contrato 345 de 2018.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Responde Carmen Roció López de ETB.

Informar a Camilo Poveda que el avance está a cargo del contratista y las demoras no están en la ETB.

Responde Martha Helena Silva de SDM.

Se solicita información de los radicados para seguimiento.

3.2.3. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Jacqueline Friede Villa Roel.

- Solicita respuesta a la EAB sobre la pertinencia de los avales en el desarrollo de infraestructura de las localidades.
- Sobre los pasos peatonales sobre cuerpos de agua se responde sobre hacer contacto con la dirección técnica de proyectos del IDU, para resolver inquietudes desde el decreto 768. Se brinda contacto al respecto.

3.2.4. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Alvaro Reinoso.

- Para Codensa Avenida Calle 3 Frente al No 38A-02, hay un faltante de tapa se reitera.
- Para EAB: Calle 52 A por carrera 28 con flujo de agua en la calzada.

2. Daniel Felipe Ramírez.

- Para Vanti: Hundimiento en la Calle 146 A Carrera 94 a 95 en la red de alta presión.

3. Onisalba Segura.

Provenientes de actas anteriores:

- Recuperación de afectaciones por parte de Vanti: Sigue pendiente.
- Reitera a la EAB Zona 1, caso hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada vía antigua a Suba. Se mantiene la solicitud, sin pronunciamiento al respecto por parte de la EAB.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para la EAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Empresa de Acueducto Zona 2: Paz y Salvo del contrato 1629 de 2019. Modificar los frentes de intervención.
- Intervención en la Carrera 7 por Calle 74. Al parecer de EAB. Recuperación de la carpeta por afectación a la movilidad.
- Fuga de acueducto en la Calle 127 por Carrera 9.

Temas a incorporar:

- Para Claro: Solicitar respuesta al radicado IDU 2021-3560-127371 de solicitud de delegado y que aún no tiene respuesta.

3.2.5. INTERVENCIÓN DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

1. Humberto Ramírez.

- Carrera 30 Calle 26, Evento SIRE para mantenimiento de las juntas del puente y losa del puente.
- Para EAB: Evento SIRE, Cárcava Calle 69 Sur entre Carrera 11 D y Carrera 13 D Este, Juan Rey. Se presume daño en la red.

Responde IDU: La póliza fue revisada y se estudiara incluirla en mantenimiento de puentes.

Responde EAB: Se revisará el sitio.

3.2.6. INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Roció López.

Los temas que se tenían pendientes en actas anteriores sin respuesta.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.

- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Requerimiento al IDU proyecto Metro. Dificultades para la reposición de tableta en la Avenida Primero de Mayo 37B-35, a SDP responder consulta, el propietario solicita recuperación total del espacio público.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Temas a incorporar:

- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.

3.2.7. INTERVENCIÓN DE CODENSA

1. Pablo Ponce de León.
 - Se generó orden de visita al CAI el Guavio y el daño no es Codensa.
 - Paz y Salvos de la localidad de Usme relacionados en oficio, los cuales ya tienen paz y salvos de Codensa.
 - Coordinar visita con ETB.

3.2.8. INTERVENCIÓN DE EAB

1. Zona 4 Juan Carlos López.
 - Rejillas del IDU en la Av. Boyacá puente Meissen, la cual no existe en EAB y no es de dimensiones convencionales.

Responde IDU: Revisar recibo de obras para verificar rejillas.

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Ing. Miguel Fonseca
Secretaria técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111