

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 08 de 2021

REUNIÓN: jueves 11 de marzo de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 11:05 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO
Álvaro Reinoso	Presidente	IDU-DTAI	3386660 3118196906
Daniel Ramírez	Delegado	IDU-DTAI	
Martha Helena Silva Morales	Delegada	SDM	3649400 ext.7218
Humberto Ramírez	Delegado	UMV	3102813176
Gonzalo Cruz	Secretario	SDP	3358000
Onisalba Segura	Delegada	IDU	3386660
Jackeline Friede	Delegada	SECRETARIA DE GOBIERNO	
Anderson Laverde	Invitado	FDL ALCALDÍA DE ENGATIVÁ	3184247196
Christian Flórez	Invitado	FDL ALCALDÍA DE ENGATIVÁ	
Luis Enrique Gómez	Delegado	MOVISTAR	3175733906
Oscar Moreno	Delegado	EAAB ZONA 1	3447000 Ext. 5378 3103324452
Wilson Porras	Delegado	EAAB ZONA 2	3477261 3164868362
Luis Francisco Rodríguez	Delegado	EAAB ZONA 3	3447361 3017810991
Juan Carlos López	Delegado	EAAB ZONA 4	3118473304
José Ricardo Velasco Pinzón	Delegado	CLARO	3203476701
Nubia Riaño Abril	Delegada	RED MATRIZ EAAB	3142629718
German García	Delegado	ENELCODENSA	6016060 3012773515
Carmen Rocío López	Delegada	ETB	3057001932
Mauricio García	Delegado	VANTI GAS NATURAL	3184528776
Mario Alejandro Insuasty	Delegado	VANTI GAS NATURAL	3164629137

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES

INTERVENCIONES

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1 INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

1. Jackeline Friede

- Para EnelCodensa solicitud del FDL de Chapinero, en calle 45 B por carrera 1, barrio Mariscal Sucre, contrato 167/19 intervención en espacio público se solicitó reubicación de poste y aún no hay respuesta. German García, recuerda que es competencia de Enel X, requiere información del número de la solicitud para averiguar.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3.2.2 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA DE ENGATIVA

1. Anderson Laverde.

- Consulta a la EAAB si está vigente contrato de rehabilitación de alcantarillado en barrios Boyacá, El Real y Villas del Dorado, se requiere intervenir zona peatonal, adecuación para personas con movilidad restringida, se requiere reunión.
- Para IDU en calle 72F entre carreras 112 y 114, barrios Granada y Villas de Granada, CIV 101507, 101430, 101353, 101284, 101449, 101392, 101335 y 101715, consulta si están priorizadas por IDU y fecha de intervención. Se requiere coordinar dada la necesidad de la comunidad del sector.
- Calle 81 al paso de la ALO, se radicó proceso licitatorio para conservación y rehabilitación de malla vial, se requiere con urgencia a la EAAB, pues ya existe acta para adelantar labores en el sector. Wilson Porras expresa que para los temas de intervención del espacio público el interlocutor es Jorge Eduardo González.

2. Christian Flórez.

- Calles 66 A y 66 B entre transversal 68 A y carrera 68 B, barrio Estradita, se presentan inundaciones por carencia de infraestructura para evacuar aguas lluvias, las láminas de agua son superiores a 17 cms. Wilson Porras señala que lo de allí pertenece al área de Mantenimiento, que deberá revisar y determinar qué y cómo se debe resolver.
- Para IDU, vías en barrio Quirigua calle 83B completa, conectando con la 84H, reservadas por IDU. CIV 102976, 102795 y 102728. Pregunta cuándo van a intervenir. Álvaro Reinoso investigará los CIV.
- Mauricio García representante de Vanti, hace observación a las actividades de los FDL que están dañando infraestructura de gas, se requieren traslados y los contratistas alegan la falta de presupuesto, todo esto porque no tiene de antemano la suficiente información del concepto de redes. Añade que la Empresa tiene 22 patrulleros que visitan las obras y pueden colaborar en los diferentes frentes, pero es necesario se obtenga de antemano el concepto de redes. Compartirá contacto para entregar la información que se requiera. Anderson Laverde manifiesta que el contrato 370 contempla presupuesto para estos eventos.

3.2.3 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Daniel Ramírez.

- Para EAAB Zona 1, reitera hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada, vía antigua a Suba. Oscar Moreno acota que ya está reportado por varias ocasiones, insistirá nuevamente.
- Hundimientos en calzada por cámara de la EAAB en calle 148, a más o menos 25 metros al occidente de la carrera 100. Reitera solución.
- Carrera 15 por calle 87, comunica a Vanti que falta recuperación con adoquines en andén.

2. Onisalba Segura.

- Solicitud reposición de tapas en mal estado EnelCodensa, en avenida 9 frente a placa 127A-06 y avenida carrera 9 por calle 143 en esquina noroccidental. German García

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

aclara que frente a placa 127A-06, se encuentra en buen estado, por lo que pidió se verifique al otro costado. La de carrera 9 por calle 143 no es faltante, es deterioro y ya cuenta con presupuesto.

- Contrato 1387 transversal 7E entre calles 105A Sur y 106A Sur, escape de aguas residuales. En el acta anterior, en intervención del ingeniero Juan Carlos López se aclara y manifiesta respecto a la situación que allí se presenta; se continua pendiente de la respuesta oficial de la EAAB frente a lo solicitado por el IDU.
- Para EAAB Zona 1, carrera 9 por calle 152 calzada oriental reporta estructura de pozo en mal estado, remite registro fotográfico al chat.
- Para EAAB se reporta daño en la Calle 147 por Carrera 9, al parecer se presenta filtraciones en pozos de esa ESP (registro fotográfico en chat). Se solicita verificar y acciones a que haya lugar.
- Para Vanti, en el día de ayer se envió correo con el tema de afectación del espacio público vías intervenidas contrato 1387/17, contratista Meyan S.A.
- Recomienda delegados requeridos mediante oficio, para contrato 1699/20 a Claro S.A., mediante radicado 20213660166981, Movistar radicado 20213660166961 y EAAB 20213660144521.

3.2.4 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

- Solicita el envío del acta No. 06 de 2021 debidamente firmada.
- Solicita a las ESPs que poseen redes aéreas, se informe sobre el plan que se tiene para subterranización. Además, pide adelantar el retiro de cables en desuso, por la afectación visual que causan al perfil de la ciudad y el riesgo alto que representan cuando se descuelgan. German García responde que, se adelanta el cumplimiento del POT en la exigencia de la soterranización y se trabaja en los proyectos IDU. Se tienen proyectos de inversión para canalización y proyectos exclusivos de subterranización en vías principales. Álvaro Reinoso manifiesta que la SDH preside el comité de soterramiento y lidera un proyecto de decreto, que ordena la identificación de las redes aéreas de la ciudad, el retiro de las fuera de uso y define como se cobrará ese retiro. Este año se retomará este proyecto de decreto.

3.2.5 INTERVENCIÓN DE LA SDM

1. Martha Helena Silva.

- Requerimiento del área semaforización para la EAAB. Intersección en carrera 8 por calle 65, se presentan inconvenientes por afloramientos de agua. Se adelantó solicitud mediante radicado 1001791826 pidiendo visita en conjunto. El coordinador es Diego Páez. Wilson Porras pide se envíe al whatsapp, datos del contacto para adelantar esta coordinación.

3.2.6 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López

- Para EAAB Contrato 715/17 obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, no hay gente trabajando en el día, al parecer lo hacen en la

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

noche. Pide a la Zona 2 revisar si es que el contrato está suspendido. Wilson Porras indica que por el número de contrato no es de la Empresa, revisará el caso e informará a través del whatsapp.

- Caso carrera 4 entre 11 y 12 revive dado que, EnelCodensa utiliza en este tramo para su servicio, las cámaras de la ETB, el problema no es que pasen es que se use para su servicio. Pide conocer a donde dirigir comunicación. German García anota que a la Unidad Operativa para que corrijan por tener cables sin protección, enviar oficio a la sede de la carrera 13A por calle 93 o al correo general de Codensa: servicioalcliente.empresarial@enel.com
- Pide la EAAB Zona 1 retomar los casos de filtraciones en carrera 10 por calle 72. Se envió video al chat del Comité.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27).
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara de la Avenida 68 por Terminal. Aclara a Francisco Rodríguez que ya se escaló para que verifiquen arreglo, espera comunicación.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la EAAB subsanó la filtración, pero la pared de la cámara no cumple las especificaciones del ladrillo. Oscar Moreno acota que envió solicitud para que resuelvan. Revisará cámara.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. German García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Para EAAB, calle 166 Bis por carrera 54 cámara de ETB que quedó en riesgo por obras de la EAAB. Falta recuperación de cámara que no se hizo con la especificación del ladrillo indicada por la ETB.
- Sobre revisiones con EnelCodensa pide plazo para solucionar. Reitera que al momento se encuentran con la EAAB y una vez finalicen continuarán con EnelCodensa.

3.2.7 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

1. Wilson Porras - Zona 2.

- Calle 74 por carrera 3 excavaciones en el sitio para sumidero, se revisó que es deterioro de placa, allí el sistema trabaja por escorrentía, verificó pozo con hundimiento y esta estructura no tiene daños, pendiente revisión de red, se socializarán resultados a través del Comité.
- Para EnelCodensa visita a calle 76 Bis revisión detrás de AlKosto, se quiere coordinar visita para mañana 12 de marzo a las 9:00 AM. Germán García consultará con contratista PROIN y coordinarán vía WhatsApp.
- Para ETB caso calle 7 por carrera 10 daño causado por acueducto, comunica que la División programó reparar este fin de semana.

2. Juan Carlos López - Zona 4.

- Para VANTI, solicitud del lunes 8 de marzo, traslado red por construcción estructura reguladora de presión, se hizo contacto ayer y se debe trasladar la red de gas. Mario Insuasty expresa que ya quedó acordado. Con relación a los sumideros aclara que hoy se coordina hasta que quedé resuelta esta situación con Vanti.

3. Nubia Riaño - Red Matriz.

- Para EnelCodensa, avenida Boyacá calle 86 A costado occidental daño en red matriz. Ricardo Cufiño expresó que debe instalarse ductería y caja nuevas, que la red está instalada anti técnicamente por encima de la red de la EAAB. German García dice que la EAAB adelante las labores civiles y EnelCodensa hará la parte eléctrica. Manifiesta que Ricardo Cufiño se encuentra en licencia de paternidad, que en una semana regresa y habrá solución. Aclara que la norma de la Empresa no acepta reparaductos, deben ser nuevos. Pide correo al Chat para comunicar. nriano@acueducto.com.co 3142629718.

3.2.8 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez .

- En diagonal 50 Sur entre carrera 5 I y transversal 5J, detrás de la Picota al oriente del río Tunjuelito, desea conocer si el IDU o la EAAB proyectan algún tipo de obra. Juan Carlos López acota que ya se habló con el contratista y enviará sus contactos a la coordinadora. Más tarde ampliará directamente esta respuesta.
- En carrera 93B por calle 33Bis Sur existen dos pozos de la EAAB uno sin tapa y otro a punto de caerse. Reitera que el riesgo es alto.
- Sobre retiro de redes aéreas, explica que en obras IDU se va de la mano con EnelCodensa. La disponibilidad del espacio público para bajar las redes es insuficiente en muchos sectores. Los costos de arriendo que continúan pagando las redes fuera de servicio obliga a realizar este retiro.

3.2.9 INTERVENCIÓN DE VANTI

1. Mario Alejandro Insuasty.

- Reitera envío de actas. Álvaro Reinoso lo hará. Agradece a Juan Carlos López el traslado de tubería solicitado.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Exhorta a que se hagan las solicitudes vía correo y no telefónicamente, pues es la mejor manera de dinamizar y socializar las mismas.
- Pregunta por capacitación de pagos PMT, Resolución 81 se 2021. Martha Helena Silva señala que se encuentra en elaboración un instructivo del proceso. Pide se envíen interrogantes al correo que suscribirá en el chat. gerenciapmts@movilidadbogota.gov.co
- Intervención en la Candelaria, requiere coordinación con la Alcaldía local es urgente. German García copiará correo del coordinador de esta Alcaldía en el chat

1. Mauricio García.

- Para EAAB intervenciones en redes, incluyendo las de alta presión, ayer en carrera 68 por calle 22 a dos cuadras de la oficina técnica iniciaron obras con retroexcavadora, afectaron el funcionamiento eléctrico del poliducto que va por la avenida Ferrocarril y no avisaron. Lo anterior es de alto riesgo y de ahí la exigencia, que verifiquen redes anticipadamente.
- Para SDM, tema semaforización es complejo y trabajan con teledirigidos y se tienen inconvenientes para coordinar. Pide acercamiento para socializar y coordinar con semaforización. Martha Silva contactará a Sandra Giraldo hará mediación, pero pide se entregue al whatsapp el correo de los coordinadores por Vanti.

3.2.10 INTERVENCIÓN DE ENELCODENSA

1. Germán García.

- Franja en carrera 120 antes de ingreso a barrio Lisboa se coordinó visita la semana anterior, con la Ingeniera Ángela Ahumada. Aclara que inconveniente por Covid del encargado de la ejecución del proyecto y de licencia de maternidad de la otra funcionaria impide por el momento el avance de este punto.
- Para UMV, hace dos semanas coordinación obras en barrio Centenario por calle 106, reservada por EnelCodensa, ya se había adelantado acta de terminación del proyecto para liberar la reserva, no han llamado para hacerlo y continúan con la petición. Humberto Ramírez explica que Pablo Muñoz es el encargado y se coordinó con él para esta acta. Ahora mismo intentará contacto y comunicará situación.
- Reitera tema de huecos en calle 151 en el tramo de la carrera 9 y 19. Pide colaboración y diligencia en la acción.



Ingeniero. Alvaro Reinoso Guerra
Presidente



Arquitecto. Gonzalo Cruz Marín
Secretaría Técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111