

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 33 de 2021

REUNIÓN: jueves 16 de septiembre de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD O EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
DANIEL FELIPE RAMIREZ MARIN	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
Monica johanna chipatecua	Alcaldía local de ciudad bolivar	3194414634	Monicachipatecua6@gmail.com
HUMBERTO RAMÍREZ	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
JOSE LIBARDO CAJIAO OBANDO	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
MARTHA HELENA SILVA MORALES	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
Pablo Ponce de León M	CODENSA	3152203007	pablo.poncedeleo@enel.com
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Wilson Javier Porras Ramírez	Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	3164968362	wporrasr@acueducto.com.co
ONISALBA SEGURA DE ARBELAEZ	IDU	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co
José Ricardo Velasco Pinzón	Claro	3203476701	José velasco@claro.com.co
ALVARO E REINOSO GUERRA	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección Red Matriz Acueducto	3142629718	nrmano@acueducto.com.co
OSCAR GABRIEL MORENO MORA	EAAB Z1	3103324452	ogmoreno@acueducto.com.co
Carmen Rocio Lopez	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES**

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 32.

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Duque; Área de Infraestructura alcaldía local de Ciudad Bolívar

- Contratos 388 y 389 para ETB sobre postes que se encuentran dentro de la calzada, dificultades en el protocolo de movimientos de los postes y los presupuestos.

Responde el Comité: Se brinda información del delgado ETB para contacto y seguimiento al caso.

3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

Juan Pablo: Coordinador Infraestructura FDL Sumapaz.

- Reporta el inicio a corto plazo del proyecto de mantenimiento vial con la UMV en el centro poblado de San Juan y se notifica las dificultades de provisión de energía eléctrica en los campamentos necesarios para desarrollo de la obra.

Responde Pablo Ponce de León- Codensa: Se revisará según el proyecto la capacidad del centro poblado.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3.2.3. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.
 - Para EAB tapa faltante en Carrera 7 Calle 17, se solicita revisión, ya se requirió al contratista IDU para reparación.
 - Calle 3 Carrera 38. Tapa faltante de Codensa ya instalada.
2. Daniel Felipe Ramírez.
 - Recomendar llenar la lista de asistencia.
3. Onisalba Segura.

Provenientes de actas anteriores:

- Para la EAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Empresa de Acueducto Zona 2: Paz y Salvo del contrato 1629 de 2019. Con plazos de liquidación en curso.
- Intervención en la Carrera 7 por Calle 74. Al parecer de EAB. Recuperación de la carpeta por afectación a la movilidad.
- Para Claro: Solicitar respuesta al radicado IDU 2021-3560-127371 de solicitud de delegado y que aún no tiene respuesta.
- Intervención de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 con afectación de la carpeta y afectación de la movilidad al parecer de la EAB.
- Intervención de EAB en la Avenida 18 No 34-31, con afectación a la movilidad.
- Para EAB se requiere pronunciamiento sobre comunicación IDU referente al contrato 1683 de 2020 sobre daño en la vía el Codito la Calera. Por falla en tubería de dos pulgadas.
- Para todas las empresas, comunicación del IDRDR para atender corredores de ciclo vías, con reporte de faltantes de tapas a la que hice referencia en comité anterior, la misma se envió a los correos de quienes por las ESP asisten al comité, pues no obstante en tal oportunidad haberme dirigido a la EAAB, puede pasar que las estructuras pertenezcan a otras empresas de servicios públicos, entonces por favor para verificación y acciones que se requieran.

Responde EAB: El ajuste de la comunicación ya está procesada y se hará envío.

Se reporta:

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para la ETB, en correo del 27 de agosto faltante de tapas andenes en puentes peatonales Autopista Sur Calle 57 B Sur y Avenida Centenario con Avenida Ciudad de Cali.
- Para Codensa: Autopista Norte Calle 207

3.2.4. INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

1. Humberto Ramírez.

- Carrera 11 A No 30 B-81 Sur, reparación provisional de la EAB con compromiso de la seguridad vial.

Responde el Comité: La EAB ya está en proceso contractual de recuperación de espacio público.

- Carrera 92 A entre Calle 10 y Calle 6 E, Cicloruta de Tintal, filtración de agua de la red de acueducto en las obras que ejecuta la UVM en el sector.
- Carrera 52 entre Calle 66 y Avenida Calle 68, filtración no ha sido corregida.

Responde la EAB: En proceso de geofonía no se localizó daños en la red, sin certeza de daño no se puede intervenir.

Responde ETB: La filtración es por una pared de la cámara.

3.2.5. INTERVENCIÓN DE CODENSA

1. Pablo Ponce de León, Codensa.

- Traslado de poste solicitado por el IDIGER, se hizo la visita al sitio y no es un poste de Codensa.
- Caso 26 con 50 subsanado. Cámara reparada.
- Visita a la Carrera 119 No 80-22 para verificar daño en cámara de ETB.
- Afectación red de fibra y canalización de ETB en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. Revisado el sitio no se encontró intervenciones de Codensa.
- Se solicita espacio para presentación del proyecto Techo- Veraguas.

3.2.6. INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Roció López.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Los temas que se tenían pendientes en actas anteriores sin respuesta.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.

3.2.7. INTERVENCIÓN DE EAB

2. Juan Carlos López Zona 4.

- Se liberaron CIV para intervención contrato IDU 1695 de 2020, dado que las obras de la EAB es por el método de intervención sin zanja y no se afecta carpeta asfáltica en 5 o 6 CIV.

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Ing. Miguel Fonseca
Secretaria técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111